

| | |
|------|--|
| 連絡先: | 自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL: 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp |
|------|--|

リコール届出一覧表

リコール届出日: 平成 30年 2月28日

| | | | |
|----------------------------------|--|---|--------------|
| リコール届出番号 | 外-2603 | リコール開始日 | 平成 30年 3月 1日 |
| 届出者の氏名又は名称 | ジャガー・ランドローバー・ジャパン株式会社 代表取締役 ハンソン・マグナス・ユタカ | 製作国: 英国 製作者名: ジャガー・ランドローバー・リミテッド 問い合わせ先: ランドローバーお客様相談室 0120-922-992 | |
| 不具合の部位 (部品名) | 座席ベルト等 (シートベルトプリテンショナー) | | |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | 座席ベルトのシートベルトプリテンショナーにおいて、製造管理が不適切なため、点火剤が設計通り調合されていないものがある。そのため、衝突時にシートベルトの弛みを巻きとることができず、乗員が過度の傷害を負うおそれがある。 | | |
| 改善措置の内容 | 全車両、前席シートベルトの製造日付を点検し、製造不良ロットに該当する場合、シートベルトを良品に交換する。 | | |
| 不具合件数 | 0件 | 事故の有無 | 無し |
| 発見の動機 | 本国メーカーからの情報による。 | | |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置 | <ul style="list-style-type: none"> ・使用者: 電話又はダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌へ掲載する。 ・改善実施済車には、運転席側ドアロックストライカー付近に外-2603のステッカーを貼付する。 | | |

| 車名 | 型式 | 通称名 | リコール対象車の車台番号の範囲及び輸入期間 | リコール対象車の台数 | 備考 |
|----------|-----------|--|--|------------|----|
| ランドローバー | ABA-LW3SA | 「レンジローバースポーツ」 | SALWA2VE1GA661427 ～SALWA2VEXGA662009 平成28年8月26日～平成28年12月2日 | 19 | |
| | ABA-LW5SA | 「レンジローバースポーツ」 | SALWA2EE9GA105964～SALWA2EE0GA120885 平成28年8月26日～平成28年12月17日 | 11 | |
| | CBA-LC2A | 「ディスカバリースポーツ」 | SALCA2AG0HH639051 ～SALCA2AGXHH648310 平成28年10月3日～平成28年12月17日 | 169 | |
| (計 3 型式) | (計 2 車種) | (輸入期間の全体の範囲) 平成 28 年 8 月 26 日～平成 28 年 12 月 17 日 | (計199台) | | |

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれる場合があります。