

連絡先：自動車局 審査・リコール課
 リコール監理室
 TEL:03-5253-8111 内線 42354
 アドレス：<http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年03月30日

リコール届出番号	外-2634	リコール開始日	準備が整い次第
届出者の氏名又は名称	FCAジャパン株式会社 代表取締役社長 ポンタス ヘグストロム	製作国：アメリカ合衆国 製作者名：FCA US LLC 問い合わせ先：専用フリーダイヤル TEL:0120-300-813 ホームページ： http://www.chrysler.co.jp/	
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置(インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席用のエアバッグのインフレーター(膨張装置)において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切であった場合、高い湿度の環境下で大きな温度変化を繰り返すと、ガス発生剤が劣化することがある。そのため、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席用エアバッグのインフレーターを対策品と交換する。なお、対策品の準備に時間を要することから、まずは全ての使用者に対しダイレクトメールにより連絡し、対策品が準備できた段階で再度連絡し、交換作業を行う。		
不具合件数	0件	事故の有無	なし
発見の動機	本国からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールにて通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・対策実施車両：改善実施済車両には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に外-2634のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び輸入期間	リコール対象車の台数	備考
クライスラー	ABA-JK36L	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWKG0DL518921～1C4HJWLGXDL707414 平成24年10月16日～平成25年10月15日	1983台	
クライスラー	ABA-JK36S	「ジープ・ラングラー」	1C4HJWHG0DL518909～1C4HJWHGXDL682734 平成24年10月16日～平成25年09月18日	113台	
クライスラー	ABA-JK36LR	「ジープ・ラングラー アンリミテッド」	1C4HJWMG0DL672395～1C4HJWMGXDL672470 平成25年06月06日～平成25年09月18日	100台	
クライスラー	ABA-LX36	「300」	2C3CCATG0DH523897～2C3CCAYGXDH662573 平成24年07月03日～平成25年08月26日	1420台	
クライスラー	不明	「300」	2C3CCANJ0DH586605～2C3CCANJXDH710234 平成24年07月03日～平成25年09月18日	122台	
	(5型式)	(3車種)	(輸入期間の全体の範囲) 平成24年07月03日～平成25年10月15日	(計3738台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。