

根室半島南東沖を震源とする地震についてについて（第1報）

※ これは速報であり、数値等は今後変わることもあります。

1. 本省及び地方支分部局の体制について

国土交通本省	4月14日	4:00	警戒体制			
北海道開発局	4月14日	4:00	警戒体制	北海道運輸局	4月14日	4:00 警戒体制
国土地理院	4月14日	4:00	注意体制	気象庁	4月14日	4:00 警戒体制
国土技術政策総合研究所	4月14日	4:00	警戒体制			

2. 気象状況

- 発生日時 平成30年4月14日 4時00分頃
- 震源地 根室半島南東沖(北緯43.2度、東経145.7度)
- 震源の深さは約50km、地震の規模(マグニチュード)は5.4と推定
- 各地の震度(震度4以上) * 印は気象庁以外の震度観測点についての情報です
- 北海道 震度5弱 中標津町丸山 *
- 震度4 根室市弥栄 根室市牧の内 * 根室市厚床 *
- 根室市落石東 * 浜中町霧多布 * 別海町常盤
- 別海町西春別 * 別海町本別海 * 標津町北2条 *
- 羅臼町岬町 *

この地震による津波の心配なし。
この地震について、緊急地震速報を発表。

3. 国土交通省の対応

- 国土交通省として引き続き被害情報の収集・把握に努める
- 所管施設等について点検中
- 釧路開発建設部から中標津町長へホットライン、現時点で被害情報なし(4:48)。

4. 気象庁の対応

- 記者会見 6:00予定

5. 海上保安庁の対応

- 1 一管本部が情報収集するも、現在まで沿岸部に被害情報を認めず。
- 2 巡視艇が根室半島北側沿岸部を調査中。
- 3 午前4時9分、航行警報発出済み。
- 4 当庁における人的、物的被害情報なし。

[対応勢力]

巡視艇かわざり

6. 所管施設等の状況

- 河川
(国管理河川)
なし
(都道府県管理河川)
北海道内河川確認中

○管理ダム

管理ダム(直轄・補助)の点検対象ダムなし

○土砂災害

被害発生情報なし

◇施設点検

・直轄

北海道：点検対象なし

・補助

北海道：点検対象施設確認中

○道路

■高速道路

点検対象なし

○鉄道関係

1. 被害状況

(1)新幹線

①脱線の有無

北海道新幹線 運転終了

②施設被害の有無

北海道新幹線 被害なし

(2)在来線

①脱線の有無

J R北海道 運転終了

②施設被害の有無

J R北海道 確認中

2. 運行状況

(1)新幹線

北海道新幹線 影響なし

(2)在来線

J R北海道

根室線

別当賀～根室 点検のため始発から運転休止

○航空関係

中標津空港については、一部防火シャッターが自動で下りるところがありましたが、
その他釧路空港、女満別空港ともに空港施設等に異常なし。

○自動車関係、海事関係、物流関係、観光庁関係、港湾関係、水管理・国土保全局所管の海岸保全施設、観光関係
現時点で被害情報なし。

問合先：水管理・国土保全局防災課災害対策室 伊藤
代表：03-5253-8111 内線35-822
直通：03-5253-8461