

改善箇所説明図

①ロアアーム「PL-D20L」

対象製造ロット **QJF1**

■対象製造ロットの確認方法



○印あたりがロット番号印字位置です。



拡大写真

ロット番号「QJF1」が該当製品です。

②ロアアーム「PL-D208L」

対象製造ロット **712221**

■対象製造ロットの確認方法



○印あたりがロット番号印字位置です。



拡大写真

ロット番号「712221」が該当製品です。

補修用部品として販売したフロント左側ロアアームにおいて、溶接作業が不適切なため、溶接が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中に衝撃等を受けた際、ボールジョイントの接合部分が破損し、走行不能となるおそれがある。

改善内容

当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を促進し、ロアアームの製造ロット番号 ①「PL-D20L」は QJF1 ②「PL-D208L」は 712221 を確認、対象の場合は正常品への無償交換を実施する。