

平成30年5月15日
自動車局 審査・リコール課

エンパイヤ自動車株式会社による自主改善の実施について

エンパイヤ自動車株式会社から、補修用部品として販売したダイハツ ミラ・ミライース・タント・ムーヴ用ロアアーム「PL-D20L」「PL-D208L」において、不具合があることが判明したため、下記のとおり自主改善を実施する旨報告がありましたのでお知らせします。

記

自主改善開始日	平成30年5月15日（火）
不具合の内容	補修用部品として販売したフロント左側ロアアームにおいて、溶接作業が不適切なため、溶接が不十分なものがある。そのため、そのままの状態で使用を続けると、走行中に衝撃等を受けた際、ボールジョイントの接合部分が破損し、走行不能となるおそれがある。
自主改善の内容	当該商品購入のユーザーに対し、点検入庫を促進し、ロアアームの製造ロット番号 ①「PL-D20L」は QJF1 ②「PL-D208L」は 7I2221 を確認、対象の場合は正常品への無償交換を実施する。
不具合件数	① 1件 ② 5件
事故の有無	無
自動車利用者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> 対象となるユーザーに向け、整備工場より点検の為の入庫を促す専用ハガキの送付を依頼する。併せて電話による通知も依頼する。 エンパイヤ自動車のホームページへ掲載する。

対象の製品名	車名・通称名（型式）	自主改善対象部品の出荷時期	自主改善対象数※
① ロアアーム「PL-D20L」 製造ロット番号「QJF1」	ダイハツ・ミラ(L250S/260S) ダイハツ・タント(L350S/360S) ダイハツ・ムーヴ(L150S/160S)	2017年6月21日～ 2017年11月13日	3,539個
② ロアアーム「PL-D208L」 製造ロット番号「7I2221」	ダイハツ・ミライース(LA300S/310S) ダイハツ・タント(L375S/385S) ダイハツ・ムーヴ(L175S/185S)	2017年10月10日～ 2018年1月24日	119個
合計			3,658個

※自主改善対象数の中には、対象とならない製品も含まれます。

【問い合わせ先】

（対象数：①「PL-D20L」211個 ②「PL-D208L」81個）

エンパイヤ自動車株式会社 お客様相談窓口

Tel：0120-557770 月～金9：00～17：00（土・日・祝日 除く）