

## 改善箇所説明図



注：  は、交換する部位を示す

排気ガスの差圧センサ製作時において、センサ出力の公差設定が不適切なため、使用過程においてエンジンコントロールユニットが故障を検出するものがある。そのため、エンジン警告灯(MIL)が点灯し、排気ガス浄化装置(DPF)及び排気ガス再循環装置(EGR)が停止して、保安基準第31条の基準に適合しなくなるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、差圧センサを良品と交換する。

識別: 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する。