

連絡先:国土交通省 自動車局 審査・リコール課  
 リコール監理室  
 電話番号:03-5253-8111 内線:42354

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年7月20日

リコール届出番号	4300	リコール開始日	平成30年7月20日
届出者の氏名又は名称	株式会社KCM 代表取締役 取締役社長 飯野 昌司	問合せ先	：(株)KCM 品質保証本部 プロダクトサポート部 龍ヶ崎サービスG T e l : 0 2 9 7 - 6 2 - 4 6 6 1
不具合の部位(部品名)	燃料装置(燃料電磁ポンプ)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	シヨベルローダの燃料ポンプにおいて、モーターブラシの構造が不適切なため、ブラシが異常摩耗し、接点不良が生じることがある。そのため、燃料ポンプが作動不良となり、最悪の場合、走行中にエンジンが停止し、再始動できなくなるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、燃料ポンプを対策品に交換する。		
不具合件数	34件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者:直接電話またはダイレクトメール等でユーザに連絡する。</li> <li>・自動車分解整備事業者:使用者を把握しているため、周知のための措置はとらない。</li> <li>・対策完了車については、キャビン、左開口部のドアストライカー付近又は運転席前部カバーにNo.4300のステッカーを貼り付ける。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
日立	WDP-H79	「ZW100-5B」	H79-10002～H79-12809 平成26年05月30日～平成29年08月30日	2519	
	WDP-H78	「ZW120-5B」	H78-10002～H78-10460 平成26年06月09日～平成29年08月30日	403	
	YDP-H88	「ZW100-6」	H88-10003～H88-10272 平成29年12月01日～平成30年06月04日	87	
	YDP-H87	「ZW120-6」	H87-10026 平成30年03月26日	1	
KCM	WDP-50D1	「50Z7」	H79-101～H79-367 平成26年05月21日～平成28年02月25日	224	
	WDP-60D1	「60Z7」	H78-102～H78-180 平成26年07月14日～平成28年01月14日	67	
	(計6型式)	(計6車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成26年05月21日～平成30年06月04日	(合計3,301台)	

【注意事項】リコール対象車両の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。