

改善箇所説明図



 は、交換する部品を示す

不具合の内容

エンジン始動/停止スイッチにおいて、表面に記載されている文字の字体が不適切なため、手汗などの油脂成分が付着すると、表面に施されたクロムコーティングの接着性が低下し、当該コーティングの一部が剥がれるものがある。そのため、スイッチを操作する際に文字の鋭角部分に触れると、指先が負傷するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、エンジン始動/停止スイッチの文字の字体を点検し、対象となるものは対策品と交換する。

識別：キャンペーンステッカーに「96F8、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

