


改善箇所説明図



はプログラムを書き換える部品を示す

レーダーセンサー制御用コンピュータ

不具合の内容

レーダーセンサー制御用コンピュータの装置登録作業が不適切なため、歩行者検知対応自動ブレーキが非作動状態で製作されている。そのため、レーダーセンサーが歩行者を検知した場合、接近警告音と警告灯は作動するが、自動ブレーキ機能が作動しない。

改善措置の内容

全車両、レーダーセンサー制御用コンピュータのプログラムを適切なプログラムに書き換える。

識別：キャンペーンステッカーに「91S7、日付（西暦・月・日の順）ワークショップスタンプ」を記入し、スペアタイヤ収納部左側面に貼りつける。

