



不具合箇所説明図



不適合発生箇所

後付け部品として販売した後面方向指示器において、ウインカーリレーの選定が不適切なため、ウインカー又はハザードランプを作動時にエアコン等が作動すると急激な電圧変化により、一時的に点滅周期が不規則になるおそれがある。

改善内容

当該商品購入のユーザーに対し点検入庫を促進し、リレー品番「ST-03085L」と緑色の識別シールを確認、対象の場合は対策品への無償交換を実施する。