

連絡先	自動車局 審査・リコール課 リコール監理室 TEL 03-5253-8111 内線 42354 アドレス: http://www.mlit.go.jp
-----	--

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年10月5日

リコール届出番号	4344	リコール開始日	準備でき次第
届出者の氏名又は名称	トヨタ自動車株式会社 取締役社長 豊田 章男 問い合わせ先： トヨタお客様相談センター TEL 0800-700-7700		
不具合の部位（部品名）	電気装置（パワーマネジメントコントロールコンピュータ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	ハイブリッドシステムにおいて、異常判定時の制御プログラムが不適切なため、急加速時等の高負荷走行中に昇圧回路の素子が損傷した場合に、フェールセーフモードに移行すべきところ、移行できないことがある。そのため、警告灯が点灯し、ハイブリッドシステムが停止して、走行不能となるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、異常判定時の制御プログラムを対策仕様に修正する。 当該制御プログラム修正後に素子が損傷して警告灯が点灯した場合は、電力変換器のモジュールを無償交換する。		
不具合件数	3件	事故の有無	無し
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメール等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4344のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW30	「プリウス」	ZVW30-0052877～ZVW30-0333134 平成21年 9月 4日～平成23年12月17日	78,890	
			ZVW30-1000002～ZVW30-1795341 平成21年 3月23日～平成26年 2月 5日	424,376	
			ZVW30-5000009～ZVW30-5740951 平成21年 3月23日～平成26年 2月 5日	412,687	
	DAA-ZVW40W	「プリウス α」	ZVW40-0001002～ZVW40-0014459 平成25年10月17日～平成26年11月12日	13,158	
			ZVW40-3000102～ZVW40-3103239 平成23年 2月 4日～平成26年11月 7日	68,782	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号の 範囲及び製作期間	リコール 対象車の台数	備考
トヨタ	DAA-ZVW41W	「プリウス α」	ZVW41-0001001～ZVW41-0012638 平成25年10月25日～平成26年 6月30日	11,051	
			ZVW41-3000104～ZVW41-3359155 平成23年 2月 4日～平成26年 6月20日	240,094	
ダイハツ	DAA-ZVW41N	「メビウス」	ZVW41-3251964～ZVW41-3359095 平成25年 4月 1日～平成26年 6月20日	624	
	(計4型式)	(計3車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成21年 3月23日～平成26年11月12日	(計1,249,662台)	

(備考) 本件は、平成26年2月12日付け届出番号3302及び、平成27年7月15日付け届出番号3604のリコール改善措置に一部不備があり、修正して届出するものである。