


## 改善箇所説明図



ポップアップフードシステム対応ボンネットにおいて、左右ボンネットヒンジ及びボンネット組付けの作業指示が不適切なため、誤った仕様のボンネットヒンジ又はボンネットが組付けられているものがある。そのため、衝突時にボンネット後端が十分に上がらず、最悪の場合、歩行者頭部及び脚部保護の基準を満足しないおそれがある。

### 改善の内容

全車両、左右ボンネットヒンジとボンネットを点検し、誤った仕様のボンネットヒンジ又はボンネットが組付けられている場合は正規品と交換する。

注：  は交換部品を示す。

識別：運転席ドア上側ヒンジ下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。