

連絡先 自動車局審査・リコール課リコール監理室
 TEL 03-5253-8111 内線42354
 アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成30年11月13日

リコール届出番号	4370	リコール開始日	平成30年11月14日
届出者の氏名又は名称	スズキ株式会社 代表取締役社長 鈴木 俊宏 問い合わせ先：お客様相談室 TEL 0120-402-253		
不具合の部位（部品名）	エアバッグ装置（エアバッグモジュール）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	助手席エアバッグの取付作業が不適切なため、助手席エアバッグ固定用スクリュが取付けられていないものがある。そのため、衝突時にエアバッグが正常に展開せず、乗員保護性能が低下するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、助手席エアバッグ固定用スクリュの有無を確認し、取付けられていないものは当該スクリュを取付ける。		
不具合件数	0件	事故の有無	無
発見の動機	社内からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールまたは電話等で通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近にNo.4370のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DBA-MA26S	「ソリオ」	MA26S-251105～MA26S-251494 平成30年9月3日～平成30年9月20日	42	
	DAA-MA36S		MA36S-252974～MA36S-253894 平成30年9月3日～平成30年9月20日	262	
			MA36S-753309～MA36S-754043 平成30年9月3日～平成30年9月13日	252	
	DAA-MA46S		MA46S-250232～MA46S-250295 平成30年9月3日～平成30年9月20日	23	
			MA46S-750465～MA46S-750544 平成30年9月3日～平成30年9月12日	30	
	DAA-MN71S	「クロスビー」	MN71S-126235～MN71S-127702 平成30年9月3日～平成30年9月20日	382	

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
スズキ	DAA-FF21S	「イグニス」	FF21S-140553～FF21S-140758 平成30年9月3日～平成30年9月18日	45	
三菱	DAA-MB36S	「デリカD：2」	MB36S-250572～MB36S-250806 平成30年9月3日～平成30年9月20日	90	
			MB36S-750386～MB36S-750480 平成30年9月3日～平成30年9月12日	48	
	DAA-MB46S		MB46S-250108～MB46S-250134 平成30年9月3日～平成30年9月19日	6	
	MB46S-750148～MB46S-750178 平成30年9月3日～平成30年9月12日		13		
	(計7型式)	(計4車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成30年9月3日～平成30年9月20日	(計1,193台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。