

改善箇所説明図



不具合発生箇所

シートクッション



注: は良品に交換する部品を示す

助手席乗員重量区分システムにおいて、製造時の重量校正が不適切なため、本来の重量より重たく判断することがある。そのため、手荷物など、わずかな重量を検出した場合に、人が着座していると認識し、衝突時に意図せずエアバッグが展開するおそれがある。

改善の内容

全車両、シートクッションを良品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する