

## 改善箇所説明図



オイルクーラー  
(基準不適合部位)

注：□ は交換部品を示す。

### 不具合の内容

エンジンオイルクーラーのホース接続部において、振動の解析、テストが不十分なため、強度が不足しているものがある。そのため、走行振動等により当該接続部が損傷し、最悪の場合、エンジンオイルが漏れるおそれがある。

### 改善の内容

全車両、オイルクーラーを対策品に交換する。