


改善箇所説明図



注意： はプログラムの書き換え箇所を示す。

不具合の内容

電動パワーステアリング制御装置において、プログラムが不適切なため、運転中にパワーステアリングのアシスト機能が停止することがある。そのため、ステアリングの操作力が増大するおそれがある。

改善の内容

全車両、電動パワーステアリング制御装置の制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

改善後は、ボンネット内のバッテリープラス電源のターミナルカバーに青色のペイントを行い識別とする。