


改善箇所説明図



フロントダンパアッセンブリにおいて、ダンパシャフトの材料及び形状が不適切なため、当該ダンパシャフトの耐久性が不足しているものがある。そのため、ハンドル転舵を繰り返すとダンパシャフトが破断し、最悪の場合、走行安定性を損なうおそれがある。

改善の内容

全車両、フロントダンパアッセンブリを対策品に交換する。

注： は交換部品を示す。

識別：リヤフードロック左下側ボルト頭部に黄色ペイントを塗布する。