

## 改善箇所説明図



注:  は新品に交換する部品を示す

エアバッグ等（乗員補助拘束装置）を制御する SRS コントロールユニットにおいて、部品組み付け作業が不適切なため、当該ユニットが損傷しているものがある。そのため、衝突時等に乗員補助拘束装置が作動しないおそれがある、又は、意図せず乗員補助拘束装置が作動するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、SRS コントロールユニットを新品に交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する