

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42354
アドレス	http://www.mlit.go.jp

リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年 5月 21日

リコール届出番号	外-2846	リコール開始日	令和元年 5月 21日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先：BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	動力伝達装置 (プロペラシャフト)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	動力伝達装置において、プロペラシャフトの接続部の形状および加工方法が不適切なため、耐久性が不足しているものがある。このため、接続部の嵌合が弱くなり、当該プロペラシャフトが走行中に動力を伝達することができず、最悪の場合、走行不能に至るおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、プロペラシャフトを対策品に交換する。		
不具合件数	0件	事故の有無	0件
発見の動機	ドイツ本国からの報告による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> ・使用者：ダイレクトメールで通知する。 ・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。 ・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2846 のステッカーを貼付する。 		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	CBA-3C30	「BMW M3」	WBS8M920205G47488 ～ WBS8M920X05G48016 平成 28 年 6 月 30 日 ～ 平成 28 年 9 月 28 日	91	
		「BMW M4」	WBS4S920X0K577709 ～ WBS4S92080K577806 平成 28 年 3 月 31 日 ～ 平成 28 年 9 月 27 日	15	
			WBS4S91050K576792 ～ WBS4S91090K576987 平成 28 年 4 月 14 日 ～ 平成 28 年 9 月 26 日	15	
			WBS3R91020K800432 ～ WBS3R91030K863622 平成 28 年 7 月 6 日 ～ 平成 28 年 9 月 21 日	9	
			WBS3R92090K345660 ～ WBS3R92020K346357 平成 28 年 7 月 7 日 ～ 平成 28 年 9 月 29 日	102	
	1 型式	2 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 28 年 3 月 31 日 ～ 平成 28 年 9 月 29 日	(計 232 台)	

【注意事項】リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。