


改善箇所説明図



基準不適合発生箇所

エンジン冷却装置において、ブリーダーホースの材質が不適切なため、耐熱性が不足しているものがある。そのため、熱により当該ホースに亀裂が生じ、冷却水が漏れ警告灯が点灯して、最悪の場合、火災に至るおそれがある。

改善の内容

全車両、ブリーダーホースを対策品に交換します。

識別

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に外-2851のステッカーを貼付する。

注： は不具合箇所を示す。