


改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

助手席側後席ドアガラスにおいて、生産設備のプログラムが不適切なため、冷却不良となり、ガラスの破砕要件を満たしていないものがある。そのため、当該ガラスが損傷した場合、破片が粉々にならず、保安基準第29条（窓ガラスの基準）に抵触するおそれがある。

改善の内容

全車両、当該ガラスを良品と交換する。

識別：改善済車両には、車台番号打刻の車両型式3桁目の上に黄色ペイントを塗布する。