


## 改善箇所説明図



エアバッグコントローラの制御プログラムが不適切なため、後席ドアを強く閉めた際に、サイドエアバッグ、カーテンエアバッグ及びシートベルトプリテンショナーが誤って作動することがある。そのため、最悪の場合、エアバッグ展開時に乗員が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグコントローラの制御プログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両のIDプレートに緑色のシールを貼付する。

注：□ は、制御プログラムを書き換える部品を示す。