


## 改善箇所説明図



注：□ は交換部品を示す。

後席ドア後部に取付けているクォータウィンドウガラスのモールディングにおいて、成形条件が不適切なため、ガラスとの密着性が不十分なものがある。そのため、走行時の風圧等により接着が剥がれて異音が発生し、そのまま使用を続けると、最悪の場合、モールディングが脱落するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、クォータウィンドウガラスを良品のモールディングを取付けたものに交換する。

識別：改善済車両には車台番号打刻のハイフンの上部に黄色ペイントを塗布する。