

連絡先	自動車局審査・リコール課 リコール監理室 TEL:03-5253-8111 内線 42361
アドレス	<a href="http://www.mlit.go.jp">http://www.mlit.go.jp</a>

## リコール届出一覧表

リコール届出日 令和元年7月25日

リコール届出番号	外-2892	リコール開始日	令和元年7月25日
届出者の氏名又は名称	ビー・エム・ダブリュー株式会社 代表取締役社長 ペーター・クロンシュナーブル 問い合わせ先: BMW カスタマー・インタラクショナル・センター (フリーダイヤル) 0120-954-018		
不具合の部位(部品名)	エアバッグ装置 (インフレーター)		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	運転席用エアバッグのインフレーター (膨張装置) の補給用部品において、ガス発生剤の吸湿防止が不適切なものがある。そのため、車両の修理時に当該インフレーターに交換し、そのままの状態で使用を続けると、高い湿度の環境下で大きな温度変化の繰り返しによりガス発生剤が劣化し、エアバッグ展開時にインフレーター容器が破損するおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、エアバッグインフレーターを確認し、該当するインフレーターであった場合には対策品に交換する。		
不具合件数	0 件	事故の有無	0 件
発見の動機	ドイツ本社からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者等に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者: ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者: 日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、外-2892 のステッカーを貼付する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	リコール対象車の車台番号(シリアル番号)の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
BMW	GH-DT25	「BMW 525i」	WBADT410X0GY20024 ~ WBADT41090GY29992 平成 12 年 9 月 1 日 ~ 平成 13 年 9 月 21 日	471	
			WBADT42010GR94059 ~ WBADT42040GR99966 平成 12 年 9 月 1 日 ~ 平成 13 年 5 月 3 日	733	
			WBADT42080GX90004 ~ WBADT42050GX99999 平成 13 年 5 月 3 日 ~ 平成 14 年 10 月 22 日	2,033	
			WBADT41010G000012 ~ WBADT41070G009491 平成 13 年 9 月 21 日 ~ 平成 15 年 5 月 16 日	368	
			WBADT42080G020000 ~ WBADT42050G022805 平成 14 年 10 月 21 日 ~ 平成 15 年 5 月 27 日	521	
	GH-DS25	「BMW 525i ツーリング」	WBADS42090BZ40010 ~ WBADS42030BZ43307 平成 12 年 9 月 1 日 ~ 平成 15 年 9 月 26 日	468	

BMW	GH-DT30	「BMW 530i」	WBADT61070CE50088 ～ WBADT61000CE59991 平成 12 年 9 月 1 日 ～ 平成 13 年 9 月 6 日	356	
			WBADT62090CE60071 ～ WBADT62020CE69999 平成 12 年 9 月 1 日 ～ 平成 14 年 4 月 26 日	1,063	
			WBADT610X0CJ50008 ～ WBADT610X0CJ62045 平成 13 年 9 月 7 日 ～ 平成 15 年 5 月 8 日	261	
			WBADT62040CK17040 ～ WBADT62020CK20017 平成 14 年 4 月 30 日 ～ 平成 15 年 4 月 15 日	254	
	GH-DS30	「BMW 530i ツ-リング <sup>®</sup> 」	WBADS62020GL80023 ～ WBADS62070GL82172 平成 12 年 9 月 1 日 ～ 平成 15 年 9 月 10 日	248	
	GH-DN44	「BMW 540iA」	WBADN61080GG89670 ～ WBADN61090GG92965 平成 12 年 9 月 7 日 ～ 平成 15 年 2 月 21 日	90	
			WBADN62000GF12285 ～ WBADN62090GF13984 平成 12 年 9 月 8 日 ～ 平成 15 年 1 月 23 日	96	
	GH-FA30	「BMW X5」	WBABA52040LM41028 ～ WBABA52020LM56613 平成 13 年 1 月 1 日 ～ 平成 15 年 9 月 11 日	1,236	
	GH-FA30A		WBABA52030LM44115 ～ WBABA52060LM54119 平成 13 年 7 月 17 日 ～ 平成 15 年 4 月 18 日	15	
	GH-FB44		WBAFB32080LH60209 ～ WBAFB32030LH63616 平成 12 年 8 月 15 日 ～ 平成 13 年 4 月 2 日	181	
			WBAFB31060LP00492 ～ WBAFB31080LP14300 平成 13 年 4 月 5 日 ～ 平成 15 年 8 月 22 日	54	
			WBAFB32090LN83036 ～ WBAFB32020LN89065 平成 13 年 5 月 14 日 ～ 平成 15 年 7 月 26 日	95	
	GH-FB44A		WBAFB32030LN83582 ～ WBAFB32090LN87538 平成 13 年 7 月 12 日 ～ 平成 14 年 10 月 1 日	4	
			WBAFB31020LP04779 ～ WBAFB31000LP13691 平成 13 年 9 月 10 日 ～ 平成 15 年 6 月 3 日	4	
	GH-FA30N		「BMW X5 3.0」	WBABA12020LW00007 ～ WBABA12040LW00042 平成 15 年 9 月 16 日 ～ 平成 15 年 9 月 30 日	8
	GH-FB44N	「BMW X5 4.4」	WBAFB52080LT79016 平成 15 年 9 月 16 日	1	
	GH-PA25	「BMW X3 2.5」	WBAPA72070WB60052 ～ WBAPA72060WB69602 平成 16 年 3 月 2 日 ～ 平成 17 年 8 月 26 日	1,400	
	GH-PA30	「BMW X3 3.0」	WBAPA920X0WB30037 ～ WBAPA92050WB36649 平成 16 年 2 月 17 日 ～ 平成 17 年 7 月 10 日	380	
			WBAPA91030WA20691 ～ WBAPA91050WA26993 平成 16 年 3 月 4 日 ～ 平成 17 年 8 月 29 日	142	
	13 型式	10 車種	(製作期間の全体の範囲) 平成 12 年 9 月 1 日 ～ 平成 17 年 8 月 29 日	(計 10,482 台)	

【注意事項】 リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれています。  
上記の範囲は、車台番号の下 7 桁を基に区分けしています。