


改善箇所説明図



注意: はプログラムの書き換え箇所を示す。

不具合の内容

センターコンソールに装着されているスイッチユニットにおいて、プログラムが不適切なため、イグニッションスイッチをオフにした時に故障信号が入力されることがある。そのため、当該ユニットの一部スイッチ操作が行えず、デフロスタ、ハザードランプ等が機能しなくなるおそれがある。

改善の内容

全車両、スイッチユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

改善後は、左フロントドアの開きすぎ防止ロッドのブラケットに黄色のペイントを行い識別とする。