

改善箇所説明図



注： は対策する部品を示す

不具合の内容

エンジンルームと車室との隔壁において、右ハンドル車の製造工程プログラムが不適切なため、スティフナプレートが装着されていない。そのため、使用過程で隔壁パネルが変形し、ブレーキペダルの踏力がブレーキマスターシリンダーに伝わらず、最悪の場合、ブレーキ性能が低下するおそれがある。

改善措置の内容

全車両、スティフナプレートを取付ける。

識別

エンジンルーム内左側ストラットタワー上部に黄ペイントを塗る。