


改善箇所説明図



不具合発生箇所

スポイラー



注: は組付け状態を点検する部位を示す

テールゲートにおいて、スポイラーの組付け作業が不適切なため、当該スポイラーが適切に固定されていないものがある。そのため、高速走行時にスポイラーがテールゲートから外れ、最悪の場合、当該スポイラーが脱落し、後続車両の妨げになるおそれがある。

改善の内容

全車両、スポイラーの組付け状態を点検し、正しく装着されていない場合は修正する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する