


改善箇所説明図



注： は、プログラム書き換え部を示す。

不具合の内容

エアバッグコントロールユニットのプログラムが不適切なため、助手席側エアバッグ展開時に過度の展開力が発生することがある。そのため、衝突時に乗員が負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、エアバッグコントロールユニットのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：車両識別プレートの下側に、青色で直径5mm程度のマークを塗布する。

また、点検整備記録簿の該当欄に「日付、走行距離、ワークショップスタンプと担当者名、リコール：外-2961、エアバッグCUのプログラム改修」と記入する。