

# 改善箇所説明図



図：左ハンドル仕様



基準不適合発生箇所

ボディドメイン  
コントローラー (BDC)

注)  は、対策プログラムに書き換える部品を示す。

## 不具合の内容

ボディドメインコントローラー (BDC) において、プログラムが不適切なため、昼間走行灯を点灯させている時に尾灯を単独で点灯させてもメーターパネル上に灯火器が作動していることを示す表示灯が点灯しない。そのため、保安基準第 37 条 (尾灯の基準) に適合しないおそれがある。

## 改善の内容

全車両、ボディドメインコントローラー (BDC) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左フロントドア、ロワヒンジのボルトの頭に白ペイントを塗布する。