

改善箇所説明図



注: は点検の結果によっては良品に交換する部位を示す

燃料パイプにおいて、PA（ポリアクリレート）コーティングが不十分なため、フランジ加工の際に亀裂が生じているものがある。そのため、燃料パイプの接続部から燃料が漏れるおそれがある。

改善の内容

全車両、燃料パイプの接続部を点検し、滲みや漏れがある場合は燃料パイプを良品に交換する。

識別：車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する