


改善箇所説明図



不具合発生箇所

チャイルドセーフティロック
のマーク

操作レバー
(上側が解除)



対策内容

注: は正しいロック状態を示すラベルへ貼り替える部位を示す

後席左右のドアのチャイルドセーフティロックにおいて、当該機構の所在を示すマークの打刻位置が不適切なため、操作レバーのロック状態を示しているものと使用者が誤認することがある。そのため、ロック状態にしたつもりがロックされておらず、車内からドアが開けられて、最悪の場合、後席の乗員が車外に出て負傷するおそれがある。

改善の内容

全車両、正しいロック状態を示すラベルを打刻の上に貼り付ける。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する