


改善箇所説明図



注意: は修正する部品を示す。

不具合の内容

昼間走行灯、車幅灯及び駐車灯の副灯において、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムが不適切なため、方向指示器を使用した時に消灯する当該灯火が再点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、前方灯火装置を制御するコンピューターのプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別

ヘッドライトユニット裏側に青色のペイントを行い識別とする。