

改善箇所説明図



注) は、プログラムを書き換える部品を示す。

基準不適合の内容

エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムが不適切なため、O₂ センサーからの情報を適切に評価することができず、エンジン警告灯を誤って点灯させる、又は、異常があるのに点灯しないおそれがある。

改善の内容

全車両、エンジンコントロールユニット (DME) のプログラムを対策プログラムに書き換える。

識別：左フロントドアアロアヒンジ取り付けボルト（下側）の頭に白ペンを塗布する。