

## 改善箇所説明図



不具合発生箇所

運転席側エアバッグモジュール



注:  は点検の結果により良品と交換する部位を示す

運転席側の補給用エアバッグモジュールにおいて、製造時の管理が不適切なため、内部の固定が確実に行われていないものがある。そのため、衝突等によりエアバッグが作動した際にエアバッグモジュールが破損し、最悪の場合、乗員が負傷するおそれがある。

### 改善の内容

全車両、エアバッグモジュールを点検し、内部の固定が行われていないものは良品と交換する。

識別 : 車台番号の付近に黄色ペイントを塗布する