

震度5強：宮崎市
断水0戸
水道管破損4箇所 (復旧済)

震度6弱：日南市
断水0戸 (解消済)
水道管破損1箇所 (復旧済)

震度5強：串間市
断水0戸 (解消済)
水道管破損1箇所 (復旧済)

※大分県日田市において、地震による水源井戸水の濁りに伴い取水停止中、断水戸数78戸、応急給水実施中
※鹿児島県大崎町の水道管破損については復旧済み。なお、民間所有のものである。

土砂災害発生件数

1件

土石流等 :	0件
地すべり :	0件
がけ崩れ :	1件

【被害状況】

人的被害 : なし
人家被害 : なし

発生件数内訳


鹿児島県	1件
------	----

8/8

がけ崩れ

しぶしし しぶしちようちよう

鹿児島県志布志市志布志町帖



※これは速報であり、今後数値等が変わる可能性があります。

宮崎県日向灘を震源とする地震による被災状況(道路)

- 落石による通行止め中の国道220号において、安全が確認できたため、規制区間を短縮(迂回路有り、緊急車両・地区住民通行可、孤立無し)。
- 電気・通信・水道との連絡調整のためのホットライン構築済み。
- 道路利用者に「南海トラフ地震臨時情報」を道路情報板等で周知。



道路情報板での周知状況(宮崎県延岡市)

【凡例】
通行止め箇所:
完了:



写真①国道220号宮浦(宮崎県日南市宮浦)

被災による通行止め区間 240810_1400時点

路線	高速道路	直轄国道	補助国道	県道	備考
宮崎県	無し	1路線1区間	無し	無し	孤立無し

※通行止め区間内の集落の住民や緊急車両は通行可。

注記)・通行止め箇所は、補助国道以上を示している。

志布志港

(鹿児島県志布志市)



野積場の液状化



エプロン部コンクリート
舗装の沈下

➡ 施設の利用は可能な状態

油津港

(宮崎県日南市)



荷捌き地の液状化



岸壁のひび割れ

➡ 施設の利用は可能な状態



外浦港

(宮崎県日南市)



護岸のひび割れ

➡ 施設の利用は可能な状態

※その他の港湾は全て点検完了。被害が生じていないことを確認済。

【都市局】宮崎県日向灘を震源とする地震による被災状況

【施設名】宮崎県総合運動公園 武道館
【被害状況】天井（木製装飾）の破損
※施設閉鎖中（避難所の指定なし）
※人的被害なし

被災箇所数
都市公園：3件
※いずれも人的被害無し

たいし
【施設名】大師公園

【施設名】日南総合運動公園 多目的室



【施設名】宮崎県総合運動公園 武道館



たいし
【施設名】大師公園
【被害状況】法面崩落
※法面下に擁壁あり
※人的被害なし

【施設名】日南総合運動公園
アリーナ、多目的室等
【被害状況】天井板の落下
※施設閉鎖中（避難所の指定あり）
※人的被害なし


TEC-FORCEの活動状況(R6年8月8日宮崎県震度6弱)

総数【6名】(のべ74人・日)
リエゾン 4名
被災状況調査班等 2名

宮崎県
総数【6名】(のべ22人・日)
リエゾン 4名
被災状況調査班等 2名

宮崎県庁【2名】(8/8~)
リエゾン 2名

日南市【4名】(8/8~)
リエゾン 2名
被災状況調査班(航空測量グループ) 2名



災害対策車配置状況(R6年8月8日宮崎県震度6弱)

