

(2) 衣川区 北股簡易水道 (図4.5と図4.6の(イ) 参照)

北股水源 (衣川区増沢) では漏水が発生。土砂崩れで、浄水施設と導水管が被害を受けた。緊急措置として胆沢から緊急時連絡管により取水した。



図 4.8 北股水源での被害

(3) 衣川区 衣川簡易水道 (図4.5と図4.6の(ウ) 参照)

衣川簡易水道の鳴沢水源は、大原林道の損壊により埋設していた導水管が破損、地上に仮配管で対応した。



図 4.9 鳴沢水源での被害