



写真 4.1 SP150 (ネジ継手) の被害状況  
(継手漏水)



写真 4.2 VP150 (TS継手) の被害状況  
(継手漏水)



写真 4.3 DIP200 (K形) の被害状況  
(継手漏水)