



写真 5.8 刈羽第二水源浄水場溜付水源破損状況



写真 5.9 西浦浄水場沈澱槽傾斜板破損状況



写真 5.10 刈羽第二水源浄水場場内舗装・側溝沈下及び亀裂発生状況