



写真 4.1 呼び径 80 鋼管（ネジ継手）の管体破損



写真 4.2 呼び径 50 硬質塩化ビニル管の管体破損