

図 5.13 被害形態別内訳

注)管体破損は、腐食による被害である。




図 5.14 橋台取合部の被害件数



写真 5.13 橋台付近からの漏水




写真 5.14 橋台付近からの漏水