

## 5.4 七尾市上水道事業の施設被害

七尾市では、配水池、浄水場等には被害が発生しなかった。ただし、水管橋防護コンクリートの沈下による被害が発生した。

被害が発生していた水管橋は、管を支持するリングサポート及び支承部の橋台とアンカーブロックが分離した構造であった。地震によりアンカーブロック部が沈下・移動し、伸縮管の変形・漏水が発生したと推察される。

表 5.6 七尾市上水道の施設被害、電力供給の概要

分類	内容	備考
土木施設	被害なし	
水管橋	防護コンクリート沈下 伸縮管の変形	3箇所で被害発生
機械設備	被害なし	
電気設備	被害なし	
緊急遮断弁の状況	設置なし	配水池水位が低下しない配水池もあったが、応急給水が不足する配水池もあった
電力供給の状況	停電なし	



写真 5.12 水管橋伸縮管の損傷状況