



写真 5.6 長沢配水池の被害状況 (3)



①擁壁の亀裂 (幅 5~10cm)



②付近の民家の状況



③地山の沈下



④土間コンクリートの亀裂・沈下

写真 5.7 配水池周辺の状況