



写真 4.5 仕切弁本体の破損



写真 4.6 呼び径 200T形の抜け



図 4.16 宇留地浄水場への導水管被害