

（２）高速乗合バスの火災事故

11月12日（木）午後2時50分頃、大阪府の国道において、徳島県に営業所を置く高速乗合バスが乗客14名を乗せて運行中、火災事故が発生した。

この事故による負傷者はなし。

事故は、バスが走行中、運転者が車両前方のドア付近から煙が出ているのに気づき、路側帯に停車したところ、炎が出ていたため消火活動を行ったことにより鎮火した模様。

（３）貸切バスの衝突事故

11月12日（木）午前11時0分頃、宮城県の高速自動車国道において、山形県に営業所を置く貸切バスが乗客29名と添乗員1名を乗せて運行中、中央分離帯のガードレールに衝突した。

この事故により、乗客1名が重傷を負い、乗客4名が軽傷を負った。

原因は、車両の不具合に起因する疑いにより調査中であるとのこと。

（４）法人タクシーと路面電車の衝突事故

11月6日（金）午前9時10分頃、長崎県の国道において、同県に営業所置く法人タクシー（介護）が回送運行中、路面電車と衝突した。

この事故による負傷者はなし。

事故は、タクシーが店舗から本線へ右折進入するため軌道を横断しようとしたところ、青信号で発車した路面電車と衝突した模様。

（５）法人タクシーの死傷事故

11月8日（日）午前0時35分頃、福岡県の市道において、同県に営業所を置く法人タクシーが回送運行中、道路を横断していた歩行者1名をはねた。

この事故により、歩行者が死亡した。

事故は、タクシーが信号のない横断歩道において、横断中の歩行者に気付くのが遅れ、はねた模様。

（６）法人タクシーの衝突事故

11月11日（水）午後0時40分頃、福岡県の市道交差点において、同県に営業所を置く法人タクシーが空車で運行中、原動機付自転車（ミニバイク）と衝突した。

この事故により、ミニバイクの運転者が死亡した。

事故は、信号のない交差点において、停止線で一時停止せずに直進してきたミニバイクが、交差点を通過しようとしていたタクシーの右前方部に衝突した模様。

（７）個人タクシーの死傷事故

11月12日（木）午後9時28分頃、東京都の都道において、都内に営業所

奈川県平塚市)の報告書において、事業者の運行管理及び運転者教育等に係る対策として提言のあった主な再発防止策について、次のとおりお知らせします。

1. 貸切バスの追突事故(神奈川県平塚市)

(1) 運転者の健康管理の徹底

・事業者において、法令に定められた定期健康診断及び雇入れ時の健康診断を実施することや、運転者の過去の病歴等を的確に把握することが事故防止には重要である。

・また、診断結果に医師の所見がある場合には、治療・服薬の必要性を確認し、運転に支障がないか医師の判断を受けることが必要であり、次のとおり、診断に沿った対応を速やかに行うことが事故防止には重要である。

- ① 医師から乗務の可否及び配慮すべき事項を聴取し、その所見に基づき、適切に対応するとともに、運転者の健康状態を考慮した乗務計画を策定すること。
- ② 再検査の指摘があった場合は、速やかに受診させるとともに、その後をフォローすること。
- ③ 定期的に面談するなど日常的にコミュニケーションを図ることにより、運転者の健康状態の把握に努めること。
- ④ 運転者が自身の健康状態について気軽に相談できる環境作りに努めること。

(2) 運転者への指導

・事業者は、運転者に対して、次の事項について継続的に指導をすることが必要である。

- ① 走行中に体調異変が生じた場合には、輸送の安全を確保する観点から、次の休憩地点まで運転を強行しようとしたり、あるいは運行遅延に躊躇することなく、直ちに、車両を安全な場所に停止させること。
- ② 高速道路等において、やむを得ず車両を路肩に停止させる場合にあっては、非常信号用具を使用したり停止表示器材を表示するなど、安全上の措置を施すこと。
- ③ 異常があった場合には、運行管理者に対し速やかに状況を報告し、指示を仰ぐこと。
- ④ 乗客及び添乗員に対し、走行中は座席に座り、シートベルトを装着するように指導すること。

(3) 適切な点呼及び運行指示

・運行管理者は運転者に輸送の安全を委ねていることを認識し、安全運行の確認、指示を適切に行うことが重要な責務であることを自覚する必要がある。

・また、遠隔地であっても電話等により点呼を確実に実施し、運転者の健康状態を把握することが事故防止を図る上で重要である。

・運行管理者は、運行計画を作成し、運転者に対し適切に運行指示をしなければ、事故を誘発する要因となることを自覚する必要がある。

2. 後退時等に周囲に発音することにより歩行者等に対して注意喚起を行う装置（後退警報装置、左折警報装置など）を備える車両では、やむを得ない場合を除き、当該装置を停止しないこと。

3. 運送事業者は、運転者に対して車両の構造上の特性について理解させるとともに、危険の予測及び回避に必要な技能を習得させる等適正な指導及び監督を実施すること。

上記の内容は、平成27年10月15日付け、国自安第133号、国自技第160号により、関係団体に対し、事故防止通達として発出しています。

運送事業関係者におかれましては、周知をお願い致します。



【5. 事業用自動車の安全確保の徹底について】

事業用自動車の事故防止については、「平成27年秋の全国交通安全運動国土交通省実施計画」において注意喚起を図ってきたところでありますが、残念ながら、「平成27年秋の全国交通安全運動」期間中（9月21日～9月30日）、事業用自動車に起因すると思われる重大事故が8件（速報値）発生し、これらの事故により、4名の方がお亡くなりになり、15名の方が負傷されております。

また、警察庁発表の「交通事故統計」（平成27年8月末）によると、本年1月から8月末までに事業用自動車が第1当事者となった死亡事故件数が、バス・マイクロで9件（対前年比1件増）、普通乗用（タクシー等）で30件（同11件増）、貨物で216件（同14件減）となっております。

このような重大事故は、自動車運送事業者の最大の使命である輸送の安全を脅かし、結果、国民の生命、身体及び財産を害するとともに、運送事業そのものの社会的信頼を大きく失墜させるものであります。

国土交通省においては、「事業用自動車総合安全プラン2009」に掲げられた目標（平成30年までに、年間死者数250人以下、年間事故件数3万件以下）を達成するため、各種施策を実施しているところでありますが、運送事業関係者の皆様におかれましては、引き続き、運行管理の確実な実施、社内の安全意識の徹底等あらゆる施策を通じ、事業用自動車の安全運行の確保に万全を期すよう、お願い致します。

上記の内容は、平成27年10月6日付け、国自安第130号により、関係団体に対し、事故防止通達として発出しています。

運送事業関係者におかれましては、周知をお願い致します。



【6. SAS対策マニュアルを改訂しました！】

70)がなされたところですが、本届出の背景には、当該トレーラの多くの使用者が、定期交換部品であるスプリングチャンバについて交換期限を超えて使用していたため、ブレーキ系統のエア漏れによって駐車ブレーキが作動しブレーキの引き摺りを生じたことが原因の車両火災事故が、過去5年間で57件発生していたことがあります。

このように定期交換部品を自動車製作者等が定めた期間を超えて使用することは、重大な事故に繋がるおそれがあることから、貴会傘下会員に対して上記大型トレーラのブレーキチャンバをはじめ、定期交換部品の推奨期間毎の交換の必要性和確実な保守管理の実施について周知徹底願います。



【9. ホイール・ボルト折損による大型車の車輪脱落事故が増加しています！】

平成26年度中の大型車（車両総重量8トン以上のトラック又は乗車定員30人以上のバス等）のホイール・ボルト折損による車輪脱落事故の発生状況がまとまりましたので公表します。

当該事故は3年連続で増加しており、平成26年度は前年度比約2.4倍増（26件増）と大きく増加したことから、適切な車両管理により事故防止が図られるよう、大型車のユーザー等に対して、改めて注意喚起することとしました。

詳細は以下の自動車局HPに掲載されておりますので、ご覧ください。

→ http://www.mlit.go.jp/report/press/jidosha09_hh_000116.html



【10. 国土交通省で作成したマニュアルを集約しました！】

これまで国土交通省で作成した、「乗合バスの車内事故防止マニュアル」や「トラック追突事故防止マニュアル」など、安全教育・事故防止のためのマニュアルを1つのページに集約しました。

今まで保存箇所がバラバラでしたので、ご存じないマニュアルもあるかと思いません。

今回、1つのページに各マニュアルの概要とともに分かり易く掲載しましたので、今後、安全教育などに一層ご活用頂ければと思います！

→ <http://www.mlit.go.jp/jidosha/anzen/03manual/index.html>

〔掲載マニュアル一覧〕

- ・H27年8月：S A S 対策マニュアル「自動車運送事業者における睡眠時無呼吸症候群対策マニュアル～S A S 対策の必要性と活用～」
- ・H26年4月：事業用自動車の運転者の健康管理に係るマニュアル

