

リコールステッカー貼付の廃止について

リコール、および、改善対策の改修にあたり、自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置としてリコール／改善対策の改善実施済車に対してリコール／改善対策ステッカーを貼付しておりましたが、統一的なリコール／改善対策ステッカー貼付の廃止に伴い、過去のリコール届出についても令和 2 年 11 月 1 日以降に改善措置を実施するものは当該ステッカーの貼付を廃止することといたしましたので、下記のとおり報告いたします。

なお、当該変更措置に関しましては、別添の案内を弊社契約ディーラーHP で周知して参りますとともに、リコール／改善対策の改善措置の実施状況等のご確認につきましては、弊社契約ディーラーへの照会による検索にて承っておりますことを申し添えいたします。

記

- リコール／改善対策届出書及び一覧表の訂正内容

【訂正箇所】

自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置

【訂正内容】

「改善実施済車には、運転者席側ドア開口部のドアロックストライカー付近に、●●●※のステッカーを貼付する。」の記述を削除する。

※弊社が令和 2 年 10 月 31 日までに届出をおこなったリコール／改善対策番号が対象。ただし、実施の有無の識別がステッカーのみであるリコール、改善対策（別添参照）については、引き続き日本自動車輸入組合のステッカーを貼付いたします。

ロールス・ロイス・モーターカーズ

<https://www.rolls-roycemotorcars-nicole.com/aftersales/>


リコールステッカー貼付廃止のご案内

Rolls-Royce Motor Cars Ltd. 社は、2020年11月1日以降、国土交通省に届け出るリコールから、リコールステッカーを廃止いたします。

ただし、後述のリコール／改善対策に関しては、実施の有無の識別がステッカーのみであることから、引き続き日本自動車輸入組合のステッカーを貼付いたします。

リコール／改善対策ステッカー貼付位置の代表例：

運転者席側ドア開口部のドアストライカー付近に貼付しています。



リコール／改善対策の実施の有無をご確認される場合は、弊社契約ディーラーへの照会を通じてご確認くださいませ。

2. リコール実施後に車両に施す、識別を確認

識別方法と位置につきましては、下記の国土交通省に掲載の、各リコール／改善対策の改善箇所説明図※よりご確認くださいませ。

<https://carinf.mlit.go.jp/jidosha/carinf/ris/index.html>

(国土交通省の、自動車のリコール・不具合情報のリコール情報検索のページ)

リコール、改善対策の実施有無の識別がステッカーのみであるため、引き続き日本自動車輸入組合のステッカー貼付を継続する案件は次項の通りです：

ブランド: ロールス・ロイス

外 1316	平成 18 年 7 月 14 日
外 1531	平成 20 年 11 月 14 日
外 1607	平成 21 年 8 月 11 日
外 1640	平成 21 年 12 月 17 日
外 1644	平成 22 年 1 月 21 日
外 1715	平成 21 年 11 月 25 日
外 1727	平成 22 年 12 月 27 日
外 1802	平成 23 年 12 月 2 日
外 1838	平成 24 年 4 月 23 日
外 1912	平成 25 年 3 月 12 日
外 1931	平成 25 年 5 月 20 日
外 2281	平成 28 年 1 月 8 日
外 2393	平成 28 年 11 月 8 日
外 2413	平成 28 年 11 月 22 日
外 2434	平成 29 年 2 月 7 日
外 2488	平成 29 年 5 月 26 日
外 2693	平成 30 年 7 月 12 日
外 2808	平成 31 年 3 月 16 日