



改善箇所説明図




基準不適合発生箇所

後席左右の座席ベルトにおいて、後席シートの構造が不適切なため、事故等の衝撃によりシートバックヒンジ（金具）の端部と当該ベルトが干渉して切れ、乗員を拘束できなくなるおそれがある。

改善前



改善後



改善の内容

全車両、当該座席ベルトにプロテクタを追加する。

識別：外観上、プロテクタの有無にて容易に識別できるため、特別な識別の追加は行わない。

注： は、追加部品を示す。