

改善箇所説明図



前照灯初期傾斜表示ラベル

基準不適合発生箇所

小型バスの製造工程において、保安基準に規定する前照灯初期傾斜表示ラベルを貼り忘れた車両がある。

改善措置の内容
全車両、当該ラベルを所定の位置に貼り付ける。

注：□ は、追加部品を示す。

識別：作業完了車には、アクセル右部壁面(車両銘板下部)に「LB-14」の文字が記載された白黄色のシールを貼付ける。