

連絡先：自動車交通局技術安全部審査課リコール対策室  
 TEL：03-5253-8111 内線42353  
 アドレス： <http://www.mlit.go.jp>

## リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月10日

| リコール届出番号                         | 外 - 1 2 8 9                                                                                                                                                                                                  | リコール開始日 | 平成 1 8 年 3 月 1 0 日 |
|----------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------------------|
| 届出者の氏名又は名称                       | エルシーアイ株式会社<br>代表取締役会長 南原 竜樹 <div style="float: right; border-left: 1px solid black; border-right: 1px solid black; padding: 0 10px;">             問い合わせ先：<br/>             03 - 5754 - 0805           </div> |         |                    |
| 不具合の部位（部品名）                      | 動力伝達装置（シフトレバー）                                                                                                                                                                                               |         |                    |
| 基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因 | シフトレバーの強度が不足しているため、シフトレバーに強い操作力が加えられると当該レバーが曲がることもある。そのため、そのまま使用を続けると、最悪の場合、当該レバーが折損し変速操作が出来なくなるおそれがある。                                                                                                      |         |                    |
| 改善措置の内容                          | 全車両、シフトレバーを対策品に交換する。                                                                                                                                                                                         |         |                    |
| 不 具 合 件 数                        | 2 件                                                                                                                                                                                                          | 事故の有無   | 0件                 |
| 発 見 の 動 機                        | 本国メーカーからの情報による                                                                                                                                                                                               |         |                    |
| 自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置    | ・ 使用者：ダイレクトメール及び当社WEBサイトにて告知する。<br>・ 自動車分解整備事業者：使用者をすべて把握している為、周知の為の処置はしない。<br>・ 改善実施済車：後面ガラス左下隅に外 - 1 2 8 9 ステッカーを貼付する。                                                                                     |         |                    |

| 車名   | 型 式     | 通 称 名    | リコール対象車の車台番号（シリアル番号）の範囲及び製作期間                                    | リコール対象車の台数 | 備考 |
|------|---------|----------|------------------------------------------------------------------|------------|----|
| ロータス | GH-1117 | エリーゼ111R | SCCPA11135HN80604 ~<br>SCCPA11144HN82408<br>平成16年2月1日~平成17年4月11日 | 159台       |    |
|      | GH-1117 | エキシージ    | SCCPA11155HN30643 ~<br>SCCPA11155HN32425<br>平成16年2月1日~平成17年3月14日 | 152台       |    |
|      | (計1型式)  | (計2車種)   | （製作期間の全体の範囲）<br>平成16年2月1日~平成17年4月11日                             | (計 311台)   |    |

### 【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。