

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課
リコール対策室
TEL: 03-5253-8111 内線 42353
アドレス <http://www.mlit.go.jp>

リコール届出一覧表

リコール届出日：平成18年3月16日

リコール届出番号	1 6 3 3	リコール開始日	平成18年3月17日
届出者の氏名又は名称	株式会社 タダノ 取締役社長 多田野 宏一 (問い合わせ先：品質安全部) TEL (087)894-7550		
不具合の部位（部品名）	車体（後輪フェンダ）		
基準不適合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及びその原因	後輪フェンダサポートの取付方法が不適切なため、走行時の振動等により、当該サポートに繰返し負荷が集中し亀裂が発生するものがある。そのため、そのまま使用を続けると、亀裂が進行し、最悪の場合、後輪フェンダが脱落して交通の安全を妨げるおそれがある。		
改善措置の内容	全車両、後輪フェンダサポートを新品と交換し、ボルトおよび溶接で固定する。		
不 具 合 件 数	国内：4件	事故の有無	なし
発 見 の 動 機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	・使用者：使用者を直接訪問し通知する。 ・自動車分解整備事業者：対象車を全数把握しているので、弊社の指定サービス工場に通知する。 ・改善実施済車には、後面ガラス左下隅にNo. 1 6 3 3のステッカーを貼付する。		

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び製作期間	リコール対象車の台数	備考
三 菱	PA-FE82DG	ふそう キャンター	FE82DG-510230 ～ FE82DG-520264 平成16年11月29日～平成17年12月1日	17 台	
	PA-FE83DGN		FE83DGN-510020 ～ FE83DGN-520435 平成16年10月19日～平成18年1月27日	136 台	
トヨタ	PB-XZU421	ダイナ トヨエース	XZU421-0006543 ～ XZU421-0006795 平成17年1月27日～平成17年5月26日	6 台	
	PB-XZU423		XZU423-0001195～XZU423-1000217 平成16年10月22日～平成18年1月14日	5 台	
	PB-XZU424		XZU424-1000075～XZU424-1000082 平成17年8月25日～平成17年8月25日	2 台	
日 野	PB-XZU421M	デュトロ	XZU421-0006855 平成17年5月24日	1 台	
	PB-XZU423M		XZU423-0001562 ～ XZU423-1000207 平成17年4月15日～平成17年12月19日	4 台	
	PB-XZU424M		XZU424-0002038 ～ XZU424-1000461 平成16年12月14日～平成18年1月24日	29 台	
	PB-XZU433M		XZU433-0001258 ～ XZU433-1000055 平成17年7月23日～平成17年10月31日	2 台	
いすゞ	PB-NPR81ANP	エルフ	NPR81-7002071 ～ NPR81-7017256 平成16年12月20日～平成18年1月10日	5 台	
	PA-NPR81NP		NPR81-7000745 ～ NPR81-7018472 平成17年3月11日～平成18年1月31日	54 台	

車 名	型 式	通称名	リコール対象車の車台番号の範囲及び 製作期間	リコール対 象車の台数	備考
ニッサン	PB-APR81ANP	アトラス	APR81-7000430 ～ APR81-7001160 平成17年1月28日～平成18年1月21日	8 台	
	PB-APR81ARP		APR81-7000270 平成17年7月5日	1 台	
ニッサン ディーゼル	PA-BPR81NP	コンドル	BPR81-7000229 ～ BPR81-7000349 平成17年7月6日～平成18年1月23日	3 台	
マツダ	PB-LPR81ANP	タイタン	LPR81-7000440 ～ LPR81-7001541 平成17年2月26日～平成17年12月26日	4 台	
	PA-LPR81NP		LPR81-7000931 ～ LPR81-7001629 平成17年6月15日～平成18年1月27日	8 台	
(計 16 型式)		(計 7 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成16年10月19日～平成18年1月31日	(計 285 台)	

【注意事項】

リコール対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。