

連絡先 自動車交通局技術安全部審査課  
 リコール対策室  
 TEL 03-5253-8111 内線 42353  
 アドレス : http://www.mlit.go.jp

## 改善対策届出一覧表

改善対策届出日：平成 18 年 3 月 23 日

改善対策届出番号	314	改善対策開始日	平成 18 年 3 月 24 日
届出者の氏名又は名称	三菱自動車工業株式会社 取締役社長 益子 修 問い合わせ先：お客様相談センター TEL 0120-324-860		
不具合の部位(部品名)	かじ取り装置 (パワーステアリングポンプ駆動ベルト)		
不具合状態にあると認める構造、装置又は性能の状況及び原因	エンジンルーム右側に装着されているサイドカバーの形状が不適切なため、雨天走行時等に跳ね上げた水がパワーステアリングポンプ駆動ベルトにかかることがある。そのため、当該ベルトがスリップし、最悪の場合、パワーステアリングのアシストが損なわれ、ハンドルの操作力が増大するおそれがある。		
改善対策の内容	全車両、サイドカバーを対策品と交換する。		
不具合件数	75件	事故の有無	なし
発見の動機	市場からの情報による。		
自動車使用者及び自動車分解整備事業者に周知させるための措置	<ul style="list-style-type: none"> <li>・使用者：ダイレクトメールで通知する。</li> <li>・自動車分解整備事業者：日整連発行の機関誌に掲載する。</li> <li>・改善実施済車には、その旨を整備記録簿に記載する。</li> </ul>		

車名	型式	通称名	改善対策対象車の車台番号の範囲及び製作期間	改善対策対象車の台数	備考
三菱	GF-N84W	シャリオ	N84W-0000012～N84W-0059023 平成 9 年 10 月 6 日～平成 11 年 2 月 18 日	58,857 台	4G64 エンジン 搭載車
			N84W-0100004～N84W-0141676 平成 11 年 1 月 25 日～平成 12 年 5 月 18 日	41,352 台	
	TA-N84W		N84W-0200001～N84W-0213414 平成 12 年 5 月 10 日～平成 13 年 12 月 3 日	13,308 台	
			N84W-0300001～N84W-0303541 平成 13 年 9 月 25 日～平成 14 年 10 月 1 日	3,452 台	
	GF-N94W		N84W-0400101～N84W-0401937 平成 14 年 5 月 22 日～平成 15 年 3 月 17 日	1,834 台	
			N94W-0000024～N94W-0031620 平成 9 年 10 月 6 日～平成 11 年 1 月 15 日	31,492 台	
			N94W-0100003～N94W-0117958 平成 11 年 1 月 25 日～平成 12 年 5 月 23 日	17,847 台	
			N94W-0200007～N94W-0205637 平成 12 年 5 月 15 日～平成 13 年 9 月 27 日	5,534 台	
			N94W-0300001～N94W-0301821 平成 13 年 9 月 25 日～平成 14 年 5 月 24 日	1,720 台	
			N94W-0400101～N94W-0401117 平成 14 年 5 月 27 日～平成 15 年 3 月 17 日	1,017 台	
(計 4 型式)	(計 1 車種)	(製作期間の全体の範囲) 平成 9 年 10 月 6 日～平成 15 年 3 月 17 日	(計 176,413 台)		

**【注意事項】**

改善対策対象車の車台番号の範囲には、対象とならない車両も含まれている場合があります。